

Maßnahmen Nr.	Stadt- bezirk	Strassenname	Beschreibung Maßnahme	Umsetzung	Umsetzung
				Maßnahmen- programm < 5 J.	Maßnahmen- programm > 5 J.
01-019	07	Langensalzastraße	Einleitung Radfahrer auf die Fahrbahn	ja	
02a-054	07	Willy-Brandt-Allee	Benutzungspflicht prüfen	ja	
03-038	07	Altenbeekener Damm	Grundstückseinfahrt kenntlich machen, evtl. Piktogramm	ja	
03-039	07	Marienstraße	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-040	07	Rudolf-von-Bennigsen-Ufer	Grundstückseinfahrt kenntlich machen, evtl. Piktogramm	ja	
05-003	07	Marienstraße	verbreitern (2,40 + Klinker) und Freigeben als Zweirichtungsradweg	ja	
05-017	07	Geibelstraße	Verbreiterung prüfen	nein	ja
06a-043	07	Altenbeekener Damm	Erkennbarkeit erhöhen	ja	
06a-044	07	Arthur-Menge-Ufer	Erkennbarkeit erhöhen		ja
06a-045	07	Geibelstraße	Erkennbarkeit erhöhen	ja	
06a-046	07	Streesemannallee	Erkennbarkeit erhöhen	ja	
06b-003	07	Am Südbahnhof	Markierung irreführend, Fahrbahn erneuern, Schutzstreifen	ja	
08-028	07	Altenbeekener Damm	Entfernung Niedrigpoller prüfen	ja	
08-029	07	An der Engesohde	Entfernung Poller prüfen	ja	
08-030	07	Geibelstraße	Entfernung Poller prüfen	ja	
08-031	07	Hildesheimer Straße	Entfernung Poller prüfen	ja	
08-032	07	Rudolf-von-Bennigsen-Ufer	Ersetzen Poller prüfen (Frankfurter Hut)	ja	
09a-013	07	Pilotystraße	Absenkung herstellen	ja	
09b-005	07	Bultstraße	Überquerungsanlage prüfen	nein	ja
09b-015	07	Bertha-von-Suttner-Platz	Überquerungsanlage prüfen	ja	
10b-008	07	Geibelstraße	Linksabbiegen schlecht gelöst	ja	
10b-009	07	Hildesheimer Straße	Schaltung LSA Kfz prüfen, siehe Anmerkungen	ja	
10b-010	07	Schlägerstraße	Linksabbiegen verbessern	ja	