

Maßnahmen Nr.	Stadt- bezirk	Strassenname	Beschreibung Maßnahme	Umsetzung Maßnahmen- programm < 5 J.	Umsetzung Maßnahmen- programm > 5 J.
01-003	09	Nenndorfer Chaussee	Einleitung Radfahrer auf die Fahrbahn		
01-015	09	Ricklinger Kreisel	Einleitung Radfahrer auf die Fahrbahn UND Erkennbarkeit erhöhen	ja	ja
01-016	09	Stammestraße	Einleitung Radfahrer auf die Fahrbahn	ja	
01-023	09	In der Rehre	Fortsetzung ungewiss, RVA nach Osten geplant? Ansonsten Einleitung		ja
02a-042	09	Borner Straße	Beschilderung und Signalisierung als 2-Ri-Radweg von beiden Seiten	ja	
02a-046	09	Bückeburger Allee	Beschilderung Zusatzzeichen 1000-31 prüfen	ja	
03-004	09	Borner Straße	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-031	09	Hamelner Chaussee	Grundstückseinfahrt kenntlich machen, evtl. Piktogramm	ja	
03-032	09	Hamelner Chaussee	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-034	09	Beekestraße	Linksabbiegen auf linke FB-Seite kenntlicher machen	ja	
03-035	09	Bückeburger Allee	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-036	09	Pfarrstraße	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-045	09	Hamelner Chaussee	Furtmarkierung hinzufügen / erneuern	ja	
03-046	09	Kopenhagener Straße	Furtmarkierung Anderer Radweg?	ja	
04a-007	09	Ricklinger Holz	Schlaglöcher ausbessern	ja	
05-016	09	Ricklinger Kreisel	Verbreiterung prüfen	nein	ja
06a-002	09	Am Großmarkt	Erkennbarkeit erhöhen	ja	
06a-034	09	Göttinger Chaussee	Verlagerung auf Fahrbahn prüfen und Schutzstreifen ODER Parkstände erkennbarer machen	ja	
06a-036	09	Pfarrstraße	Erkennbarkeit erhöhen	ja	
06d-003	09	Am Tönniesberg	Schutzstreifen, Tempo verringern oder Piktogramm	ja	
07a-015	09	Ohne	Ertüchtigung, Herstellung	nein	ja
07a-016	09	Vor der Kornhast	Ertüchtigung, Herstellung	nein	ja
07a-019	09	Im Vogesort	Ertüchtigung, Herstellung	nein	ja
07a-020	09	Mühlenwinkel	Ertüchtigung, Herstellung	nein	ja
08-022	09	Mühlenbergzentrum	Entfernung Poller prüfen	ja	
08-023	09	Wallensteinstraße	gefährliche Engstelle entschärfen, evtl. Laterne versetzen	ja	
09a-011	09	Ohne	Absenkung herstellen	ja	
09a-016	09	Jütlandstraße	Überquerungsanlage und 2 Absenkungen zu ID 8436 prüfen und Furtmarkierung hinzufügen	ja	
09b-014	09	Göttinger Chaussee	Überquerungsanlage zu ID 8387 prüfen	ja	
10a-007	09	Schnabelstraße	Fußgänger-Scheibe durch Fuß- und Radfahrer-Scheibe ersetzen	ja	
10b-002	09	Borner Straße	Linksabbiegen ermöglichen	ja	