

# RTI – Bothfeld-Vahrenheide

## Begehung Sutelstraße

04.11.2022, 16:00

### Ergebnisse Gruppe 2

**TN: K. Hedrich, B. Herkendell, Frau u. Herr Hendrix m. Assistenzhund Finn, J. Säbele u. Kunde aus dem Läuferweg, C. Skoroppa**

**Westseite: Noltemeyer-Apotheke - Erdkorn – Ristorante Botticelli -**

**Ludwig-Sievers-Ring**

Ampel 1 (Kreuzung Podbi, Sutelstraße):

- Keine fühlbaren Orientierungen für Blinde im Boden (taktiles Leitsystem mangelhaft)
- Akustischer Signalgeber wurde abgebaut, provisorische Ampel besitzt keinen
- Bordsteinabsenkung für Rollstuhlfahrer zu schmal
- Grünphasen sind zu kurz

Ampel 2 (Sutelstraße, Höhe Platz- Klein-Buchholzer-Bürger):

- Akustischer Signalgeber wurde abgebaut, provisorische Ampel besitzt keinen
- Grünphasen sind zu kurz

Bürgersteig:

- keine ausreichende Wegbreiten
- Mehrfachnutzung des Bürgersteigs durch Fußgänger\*innen und Radfahrer\*innen (z.T. auch in Gegenrichtung)
- Gehbahnen sind z.T. nicht frei → Aufsteller, Verkehrsschilder (stehen zwischen Radweg und Fußweg), angeschlossene Fahrräder, Masten der E-Leitung, technische Einrichtungen (Kästen)
- Keine gute optisch leicht wahrnehmbare Zonierung (alles grau)
- Starke Querneigung erfordert kraftzehrendes Gegensteuern von Rollstühlen

Zahlreiche Einfahrten:

- Nur manchmal eindeutige optische Trennung bzw. taktil gut wahrnehmbare Zonierung von Fußweg, Radweg, Fahrbahn (Beispiel Ludwig-Sievers-Ring)
- Wechsel der Fußweghöhe
- Schlechte Einsehbarkeit der Fahrbahn für Rollstuhlfahrer\*innen durch parkende Autos (nördl. L-S-R Zufahrt Sutelstraße)

Es fehlen hier Sitzgelegenheiten, Ruhemöglichkeiten

